



BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 479 - 6439 / 2017

Dados da Ocorrência

Natureza do Fato: **DANO**
Data / Hora da Comunicação: **31/10/2017 10:36:45**
Data / Hora da Ocorrência: **27/10/2017 17:00:00**
Endereço da Ocorrência: **SITIO VOLTA**
Complemento: **TRUSSU**
Bairro: _____ Município: **IGUATU/CE**
Ponto de Referência: _____

Noticiante(s)

Nome: **MARCILIO COSME DE OLIVEIRA JESUS**
Nascimento: **25/07/1970** CPF: _____
RG: **92002157693** Orgão Emissor: **SSP** UF: _____
Filiação: **MARIA JOSE DE OLIVEIRA JESUS**
JOSE COSME DE JESUS
Endereço: **SITIO FOMENTO, 710**
Bairro: _____ CEP: **63.500-000**
Município: **IGUATU/CE**
País: **BRASIL** Telefone: **8835-8876**

Histórico

Advertido das penalidades de falsa comunicação de crime e contravenção penal, Art 340 E 342 do CPB, compareceu a esta delegacia O NOTICIANTE(COORDENADOR TECNICO DO SAAE DE IGUATU)Que o noticiante tomou conhecimento através de populares de que a tubulação da Adutora do TRUSSU tinha sido quebrada;Que quando foi ser feito o reparo foi constatado de que o referido dano foi CRIMINOSO e que tinha marcas de objetos tipo machado ou lanca; Que a tubulação foi danificada de fora para dentro; Que ADUZ O noticiante que tal fato prejudicou a população e a coletividade. e nada mais disse e foi perguntado/////

DELEGACIA DESTINO: DELEGACIA REGIONAL DE IGUATU

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO : _____

ROBÉRIO GOMES DO SANTOS - MAT.: 300074-1-7

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: _____

VISTO DO DELEGADO(A) : _____

JERFFISON PEREIRA DA SILVA - MAT.: 198810-1-6